



## **2. Instrukcja alokacji, przyjęcia na stan ZRM noszy izolacyjnych w przypadku konieczności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem EBOLA oraz dekontaminacji i ponownego zdeponowania.**

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy otrzymane nosze izolacyjne (z zasobów ARM oraz zasobów magazynu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) , kombinezony ochronne dla personelu medycznego przechowuje w pomieszczeniach dystrybucji w obiekcie w Bydgoszczy, przy ul. Markwarta 8.
2. W przypadku konieczności wyjazdu ZRM wyznaczony personel medyczny pobiera zdeponowane w dystrybucji wyposażenie ambulansu, w tym nosze izolacyjne i kombinezony ochronne.
3. Przed wejściem do strefy, gdzie zlokalizowano pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem EBOLA zespół medyczny przebiera się w kombinezony ochronne i przy wykorzystaniu noszy izolacyjnych realizuje przewóz pacjenta do wyznaczonego szpitala.
4. Po przekazaniu pacjenta w zabezpieczonych noszach izolacyjnych do szpitala, ZRM w wyznaczonym pomieszczeniu poddaje się niezbędnym zabiegom dekontaminacji.
5. Użyte nosze izolacyjne i kombinezony ochronne pozostawione zostają w szpitalu celem dekontaminacji.
6. Sprzęt i materiały medyczne (rękawice, opatrunki) pozostawione zostają w szpitalu w celu utylizacji.
7. Po dekontaminacji WSPR w Bydgoszczy odbiera ze szpitala nosze izolacyjne oraz kombinezony ochronne, które przechowuje w pomieszczeniach dystrybucji w Bydgoszczy, przy ul. Markwarta 7 w gotowości do ponownego użycia.